

【特定電力供應業】

目錄

【特定電力供應業月報】	2
壹、營運綜合摘要分析報告	3
一、 公司簡介	3
貳、業務報告	4
一、 當月營運報告	4
表 1-1 特定電力供應業-併網型儲能設備資源清冊	5
參、財務報告	6
肆、重大營運事件	7
伍、資訊公開網址	7

【特定電力供應業月報】

特定電力供應業月報格式包含當月之營運綜合摘要分析報告、業務報告（含特定電力供應業之售電報告）以及財務報告（收支實績表）。

報告		項目	內容	表單編號
營運綜合摘要分析報告		至少但不限於基礎公司簡介、業務狀況、財務狀況、重大營運事件、資訊公開網址等項目簡略說明		—
業務報告	當月營運報告	輔助服務參與情形	依資源種類、型態、資源所有者、裝置容量、佐證文件	1-1
財務報告		當月收支實績表		—
營運事件		當月重大營運事件清單		—
資訊公開		資訊公開網址		—

壹、營運綜合摘要分析報告

(應包含但不限於下述五個項目簡略說明)

一、 公司簡介

請依據公司實際實際狀況進行填寫，內容須包含公司成立時間、額定資本額、實收資本額、公司經營項目等，除上述資訊外，亦可提供更多資訊。

公司名稱	盛大儲能科技股份有限公司
成立時間	111 年 07 月 25 日
額定資本額(元)	147,000,000
實收資本額(元)	147,000,000
公司經營項目	能源技術服務業

貳、業務報告

下列各報告，請依據公司實際營運業務內容，針對當月份公司於電力交易平台之輔助服務市場實際參與情形進行撰寫。

一、 當月營運報告

(一)、 輔助服務參與容量(月底)

請依公司實際參與輔助服務之各類資源樣態參與容量進行填寫。

輔助服務商品類型	資源樣態	參與容量(MW)
E-dReg	併網型儲能	3.5MW

註 1：上表欄位之內容，視公司於當月月底填報之實際參與情況進行填寫

註 2：輔助服務資源類型欄位，請填寫「調頻備轉」、「即時備轉」、「補充備轉」、「E-dReg」，而資源樣態則依參與該商品之資源樣態填寫，如「需量反應」、「自用發電設備」、「併網型儲能」

(二)、特定電力供應業當月資源情況

表 1-1 特定電力供應業-併網型儲能設備資源清冊

民國 115 年 07 月份

型態 (自有/代理)	資源所有者 (公司統編)	電號	廠址	土地使用類型	資源容量 (MW)	佐證文件 (屬代理資源者須提供)
自有	盛大儲能科技股份有限公司 90404088	09-65-4582- 20-3	嘉義縣太保市過溝工業小段 24 地號	產業園區- 嘉太工業區	1.5MW	
自有	盛大儲能科技股份有限公司 90404088	2015-7608- 932	台南市新營區嘉芳段 238-1 地號	產業園區- 新營工業區	2MW	

註：土地使用類型須註明屬既有廠區設置或工業區(都市計畫工業區、產業園區、產業科技園區)等類型等資訊。

參、財務報告

請依提繳報告前一月之公司財務狀況進行填寫，此報告僅須依據下列表單項目進行填寫，相關數據請填寫人依據公司實際投入於特定供應業之實際財務狀況填寫。

(一)、當月收支實績表

民國 115 年 07 月份

單位：新臺幣元

項 目	本月份實績數
1. 營業收入	
特定電力供應業收入	1,030,522
其他營業收入	
2. 營業支出	
營業成本	1,812,674
營業費用	526,346
3. 營業收益(1-2)	-1,308,498

備註：

1. 本表僅須申報特定電力供應業相關收支。
2. 營業收入：為特定電力供應業收入及其他營業收入之合計數。
3. 營業支出：為營業成本及營業費用之合計數。
4. 特定電力供應業收入為預估金額。實際金額待台電匯入後，於當月月報提供。
5. 6 月實際收入金額：1,135,913 元

月結算帳單確認

合格交易者名稱：盛大儲能科技股份有限公司

月份：2026-06

查詢

查詢月份：2026年 06月

合格交易者名稱：盛大儲能科技股份有限公司

合格交易者代碼：90404088

帳單狀態：已報銷

應收金額 (NT\$)：1,081,822 (未稅)

含稅總金額 (NT\$)：1,135,913

預計付款日：2026-08-17

肆、重大營運事件

如若公司於當月發生與電力交易平台相關之相關營運事件，諸如停機維修、運轉效能不佳、機組故障等事件，請填寫以下內容。

發生時間	事件問題	事件內容
115.07.22	過溝案場-過壓異常停機	115/07/22 12:37:過溝案場發生 Over Voltage Warning (過壓警示)，後續逆變器因安全保護機制發出 Request Stop (停止請求)，導致系統停機。 115/07/22 13:44:經維運團隊現場檢測，確認本次停機原因為電池誤差值過高，觸發系統保護機制所致，已完成異常排除並恢復正常運轉。

115.07.26	過溝案場-電池電壓差 值過大,導致 PCS 模組 運轉異常	於 115/07/26 22:41，過溝案場因電池電壓差值過大，導致 PCS 模組運轉異常。為避免影響後續系統運轉及執行率，維運人員已執行停機復歸作業，並同步進行 SOC 調整及電池校正。 於 115/07/27 01:44，SOC 調整及電池校正作業完成，系統已恢復正常運轉。

伍、資訊公開網址

<https://www.santienergy.com/盛大儲能/>