

【特定電力供應業】

目錄

【特定電力供應業月報】	2
壹、營運綜合摘要分析報告	3
一、 公司簡介	3
貳、業務報告	4
一、 當月營運報告	4
表 1-1 特定電力供應業-併網型儲能設備資源清冊	5
參、財務報告	6
肆、重大營運事件	7
伍、資訊公開網址	7

【特定電力供應業月報】

特定電力供應業月報格式包含當月之營運綜合摘要分析報告、業務報告（含特定電力供應業之售電報告）以及財務報告（收支實績表）。

報告		項目	內容	表單編號
營運綜合摘要分析報告		至少但不限於基礎公司簡介、業務狀況、財務狀況、重大營運事件、資訊公開網址等項目簡略說明		—
業務報告	當月營運報告	輔助服務參與情形	依資源種類、型態、資源所有者、裝置容量、佐證文件	1-1
財務報告		當月收支實績表		—
營運事件		當月重大營運事件清單		—
資訊公開		資訊公開網址		—

壹、營運綜合摘要分析報告

(應包含但不限於下述五個項目簡略說明)

一、 公司簡介

請依據公司實際實際狀況進行填寫，內容須包含公司成立時間、額定資本額、實收資本額、公司經營項目等，除上述資訊外，亦可提供更多資訊。

公司名稱	嘉昕能源股份有限公司
成立時間	109 年 12 月 16 日
額定資本額(元)	186,000,000
實收資本額(元)	186,000,000
公司經營項目	能源技術服務業

貳、業務報告

下列各報告，請依據公司實際營運業務內容，針對當月份公司於電力交易平台之輔助服務市場實際參與情形進行撰寫。

一、 當月營運報告

(一)、 輔助服務參與容量(月底)

請依公司實際參與輔助服務之各類資源樣態參與容量進行填寫。

輔助服務商品類型	資源樣態	參與容量(MW)
調頻備轉	併網型儲能	5MW

註 1：上表欄位之內容，視公司於當月月底填報之實際參與情況進行填寫

註 2：輔助服務資源類型欄位，請填寫「調頻備轉」、「即時備轉」、「補充備轉」、「E-dReg」，而資源樣態則依參與該商品之資源樣態填寫，如「需量反應」、「自用發電設備」、「併網型儲能」

(二)、特定電力供應業當月資源情況

表 1-1 特定電力供應業-併網型儲能設備資源清冊

民國 115 年 06 月份

型態 (自有/代理)	資源所有者 (公司統編)	電號	廠址	土地使用類型	資源容量 (MW)	佐證文件 (屬代理資源者須提供)
自有	嘉昕能源股份有限公司 83308552	11-06-6790- 95-2	高雄市三民區灣興段 169.170 地號	都市計畫工業區-乙種工業用地	5MW	

註：土地使用類型須註明屬既有廠區設置或工業區(都市計畫工業區、產業園區、產業科技園區)等類型等資訊。

參、財務報告

請依提繳報告前一月之公司財務狀況進行填寫，此報告僅須依據下列表單項目進行填寫，相關數據請填寫人依據公司實際投入於特定供應業之實際財務狀況填寫。

(一)、當月收支實績表

民國 115 年 06 月份

單位：新臺幣元

項 目	本月份實績數
1. 營業收入	
特定電力供應業收入	583,525
其他營業收入	
2. 營業支出	
營業成本	1,298,784
營業費用	17,163
3. 營業收益(1-2)	-732,422

備註：

1. 本表僅須申報特定電力供應業相關收支。
2. 營業收入：為特定電力供應業收入及其他營業收入之合計數。
3. 營業支出：為營業成本及營業費用之合計數。
4. 特定電力供應業收入為預估金額。實際金額待台電匯入後，於當月月報提供。
5. 5 月實際收入金額：639,502 元

月結算帳單確認	
月彙總 >> 報價代碼	
查詢月份： 2026年 05月	帳單狀態： 已報銷
合格交易者名稱： 嘉昕能源股份有限公司	前期合計(NT\$)： 0
合格交易者代碼： 83308552	AMI淨計量/效率額度(KWh)： 35,963.3 / 25,266.12
報價代碼： 1	線路損失因子： 1.05
報價代碼名稱： 嘉昕遠興	平均發購電成本(NT\$/KWh)： 3.45
資源樣態： 併網型儲能設備	電能損失費-基本費(NT\$)： 130,277
參與輔助服務： 調頻備轉(動態)	電能損失費-超額費(NT\$)： 77,501
效能級數： 1	調整金額(NT\$)： 0
	總計(NT\$)： 639,502

肆、重大營運事件

如若公司於當月發生與電力交易平台相關之相關營運事件，諸如停機維修、運轉效能不佳、機組故障等事件，請填寫以下內容。

發生時間	事件問題	事件內容
115.06.14 - 115.06.15	因中華電信網路線路異常，進而影響得標資訊判讀系統運作，導致系統無法正常執行得標內容。	115.06.14：因中華電信網路異常，導致系統無法正常匯入得標資訊，故向台電申請中止服務。 115.06.15：中華電信網路已恢復正常，惟因判讀得標文件之系統發生異常，導致 PCS 無法準確執行得標指令；後續該系統於下午 15:55 修復完成，並恢復正常運作。

伍、資訊公開網址

<https://www.santienergy.com/嘉昕能源/>